

**URAIAN SINGKAT**  
**PEKERJAAN REHABILITASI RUMAH DINAS OPERASIONAL TYPE 36**  
**LOKASI STASIUN METEOROLOGI JUANDA SIDOARJO**

Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Operasional Tipe 36 dilakukan untuk memenuhi kenyamanan, keamanan dan mendukung pekerjaan tiap pegawai dengan maksimal sesuai dengan fungsinya yang menempati rumah dinas. Penyelenggaraan kegiatan ini terdiri dari kegiatan pengendalian dan kegiatan pelaksanaan, yang meliputi:

1. Tahap Persiapan;
2. Tahap Perencanaan;
3. Tahap Pelaksanaan Konstruksi;
4. Tahap Pemanfaatan.

Pekerjaan ini diselenggarakan oleh:

Satker : Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo  
Alamat : Bandar Udara Internasional Juanda Sidoarjo  
Pejabat Pembuat Komitmen : Muhammad Rizzal Fauzan, S.Tr.

Lokasi Pekerjaan Konstruksi berada di Komplek Rumah Dinas BMKG Desa Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.